

3S活動実績報告 第二製造G3 (コイル加工室)

静岡技研工業(株)

3S推進委本部


グループ	Grカラー	リーダー名	サブリーダー名						グループ年間活動指標	作業しやすい環境作りと維持
D				メンバー						

3S前	3S後
------------	------------

<p>棚の上・作業机の下に材料やコンテナ類が乱雑に置かれ、全体的に手狭感も有り。</p>	<p>概ね整理・整頓したが、一部不十分箇所有り。 ・木箱類、コンテナBOXの数量過多（もう少し一時保管出来る場所の確保が必要） 机・棚類のレイアウト見直し、作業スペースを広げる検討も必要</p>
--	---



③ 不要・不急品も含め、乱雑に置かれている	④ 半田槽が直置きで、半田カスが設備内にこぼれ、清掃し辛い。	③	④
-----------------------	--------------------------------	---	---




5S推進本部長評価	..	5S推進委員長評価	..
取組みレベル	推進本部長	取組みレベル	推進委員長

3S活動実績報告 第二製造G3 (コンテナ室)

グループ	Grカラー	リーダー名	サブリーダー名	メンバー	グループ年間活動指標	作業しやすい環境作りと維持
D						

3S前	3S後
------------	------------

全体的に不要・不急品多数有り、物の置き方も乱雑。
3S後
 ・不要不急品の片付けは進んだが、コンテナ類の配置や数等改善の余地有り。



① ② ③ 不要・不急品多数 ④ 机下に材料・仕掛品



5S推進本部長評価	・ ・	5S推進委員長評価	・ ・
取組みレベル	推進本部長	取組みレベル	推進委員長

3S活動実績報告 第二製造G3 (樹脂室)

静岡技研工業(株)

3S推進委本部

		グループ年間 活動指標	作業しやすい環境作りと維持
--	--	----------------	---------------

3S前	3S後
<p>物量はそれ程多くはないが、仕切り板の位置や段数、表示等見直しが必要。</p> 	<p>3S途上 ・棚板の数や位置調整と表示もし、仕掛品の収納も向上したがまだ不完全な状況</p> 

5S推進本部長評価	..	5S推進委員長評価	..
取組みレベル	推進本部長	取組みレベル	推進委員長