

2022年度 年間活動報告

Aグループ

リーダー：




サブリーダー：

メンバー：

年間活動指標

前年度の活動に
磨きをかけよう

活動場所



北棟から西棟への移動

巻線工程



検査工程



部材部屋



巻線治具の保管方法の変更

治具の大きさのみで表示

大きさ+使用する製品名




巻線機のコンセント処理

Before

After

スッキリ



固定棚撤去

固定棚

可動重量棚



部材棚の表示

部材全てが同じ表示で
わかりにくい

部材ごとに色分け



勉強会

5S：しつけ

講師：[redacted] 部長



6S：安全

講師：[redacted] 局長



安全

2023年 2月度		グループ		作成日		
A		6S「安全」 点検指摘改善シート		2023/1/20		
～作業周辺の危険確認と改善～ - 床・机周り・棚・壁の安全点検 -				作成者		
<区分・内容> a 環境 配線、照明、床の段差、地震対策など b 治工具 工具・刃物等の保管方法など c 作業 高電圧、高温、高所、重量物など d その他				※1 改善評価が○『良好』となるまで繰り返し改善を行う。 ※2 改善内容はできる範囲の内容で設定し、完結させること。 ・先月		
【指摘】				【改善】		
区分	内容	日付	担当	内容	期限	担当
d	直置きされた部材の通函に踏く危険性がある。	3/18		ラインテープで置き場の確保をする。	4月中	坂
	部品棚のボールの上部が飛び出していた為ぶつかる可能性がある。	3/21		ボールカッターでカットしました。	3/24	坂
	東棟と北棟の出入口での出会い頭の衝突の可能性があり危険	4/4	坂	通路変更で解消	5月末	坂
	線材を床に直接置いているのでつまづく危険がある。	5/11	坂			
	消化器設置場所に印がない。	5/18		トラテープで印を付けました。	5/19	坂
	玄関と元応接室の床に物が置いてある。	6/20	坂	必要ない物は、片付ける。	10/13	坂 木
	固定棚の耐震がされていない。	6/20	坂	棚の固定をお願いします。		
	使用していない釘・ネジがある。	6/20	坂	取り除きました。	6/20	坂
	工程カード入れの固定がされていないので転倒の危険がある。	8/5	坂	固定する。	9/22	坂 A
	消化器がすぐに取り出せない	11/4	坂	取り出せる位置に棚の配置変更	11/4	坂 A
	線材棚の耐震	11/4	坂			
	検査工程の蛍光灯のかさに頭があたって危険	12/15		蛍光灯の位置を机前面側寄りに移動する。	1月中	坂 A

女性だけのグループなので出来る事が限られますが、他のグループの男性陣に協力して頂きました。

★ ★ ★



まとめ

3Sから6Sになり、しつけと安全が項目として加わりましたが、作業場の移動があり2Sメインの活動になりました。しつけは当たり前前の習慣と言う状態にはなっていませんが、2Sを行う段階でしつけに繋がる工夫等を考えて出来た事は良かったと思います。

来年度の活動指標『意見の共有を図りより良い作業環境で生産効率UP』を目標に

個人のスキルを引き出しつつ協力しながら活動出来たらと思います。

