


2019年度 Cグループ 年間活動報告




Cグループの活動期間

2019年4月-2020年2月

**3S活動表スケジュールを作成し
計画に合わせ 活動を実施**

Cグループの活動場所



活動結果

組立室

3S活動前

3S活動後



活動結果

コア室

3S活動前

3S活動後



活動結果

樹脂室

3S活動前

3S活動後



活動結果

第二工二ス室

3S活動前

3S活動後



活動結果

天井配線と配電盤

3S活動前



3S活動後



3S活動による効果

計画達成率 87%

整理 95% 整頓 80% 清掃 85%

効果

コアの接着工程

1日接着完成台数: 20台 → 30台

配電盤の整理整頓

未使用のSW OFF → 節電

事務局巡回チェック評価

3S評価レベル 『3』

評価レベル 3S活動を行うことの意味・目的

- 1 お客様から信頼される会社になる。
- 2 ムダがなく創造的な業務運営を実現する。
- 3 豊かな人材と職場環境を育む。

2019年度活動を終えて

- 1 来社されたお客様からお褒めの言葉を頂く
- 2 手待ち、ムダが減り段取り時間が削減された
- 3 グループ活動を通じコミュニケーションが取れる様になった


評価レベル

「7つの無駄」

1. つくりすぎのムダ
2. 手待ちのムダ
3. 運搬のムダ
4. 加工そのもののムダ
5. 在庫のムダ
6. 動作のムダ
7. 不良をつくるムダ

C_{Gr.} 現状は？
(2018年当初)

C_{Gr.} 活動後は？




7つの無駄評価 **30** 点/100点

70 点/100点

反省と来期



『3S継続』



『環境改善』



『維持管理』



2019年度 Cグループ 年間活動報告

ご清聴ありがとうございました

To be continued