


- 2019 年度 -

## ■ Fグループ

# Fグループ 建物内部図面

2020. 02. 20時点

1F





## 【2019 年度 3S 活動】

Fグループ年間活動指標

整理整頓の定着！

【対象エリア / 各チームに分かれて 1 年間で整理を行う】

- ① 資材置場  
階段下
- ② 検査室
- ③ 倉庫

# 3S活動表年間スケジュール 2019年4-2月度

全体計画	個別計画	実行中	実施済

静岡技研工業(株)  
3S推進委本部

グループ	リーダー名	サブリーダー名	メンバー	チーム①	チーム②	チーム③	時期	04-10月	11-03月	04-10月	11-03月	04-10月	11-03月
F							場所	1班 (資材部屋・階段下)	2班 (検査室)	3班 (倉庫)			
グループカラー	グループ年間活動指標	整理整頓の定着!					3S活動	計画	整理	計画	整理	計画	整理
									整頓		整頓		整頓
← 清掃 →													

No.	【計画】:項目	【計画】:詳細内容	担当	スケジュール														
				04月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1	全体	状況 済 ・中期の活動計画及び目標を決める 済 ・現状調査(リストアップ) 注) 倉庫エリア④は2019年度の活動対象外とする 済 ・各チーム1S (整理) 済 ・総まとめ (発表会用資料提出期限: 2020年3月20日)																
2	エリア① 整理・整頓の継続	済 ・現場棚整頓 1) 検査用治具仕切り取付け 2) 工具収納の製作・設置 3) ハンダ・拡大鏡・ノギス等移動 4) 追加工具の収納・工具リストの確認 5) 製造書類の移動 済 ・見える化 1) 未検査品状況の表示(札付ボード) 済 ・評価(グループ内評価/計画に対する進捗確認) 済 ・製造現場床: ラインテープ修正 済 ・掲示板項目名修正シール貼り/掲示板新規作成+場所移動																
3	各チーム	済 ・中間まとめミーティング(進捗報告/意見交換) ・実施: 6/27,9/26,10/3,12/27,2/27																

グループ	Grカラー	リーダー名	サブリーダー名	メンバー	F-A① F-A② F-A③	資材置き場/2F階段下 検査室 倉庫	グループ年間 活動指標	整理整頓の定着！
F								効果・写真等

【計画・実績】:内容

No.1 グループ活動

「ミーティング」

- ・各グループの活動内容の報告
- ・事務局からのお知らせ
- ・巡回チェックの結果、注意点の報告
- ・アンケートの実施、集計報告など

「ミーティングの様子」



「月清掃 / 半月清掃」

・清掃リストに基づく

対象箇所
エアコン・イオナイザー・加湿器フィルター
棚（書類棚、部品棚、収納棚）・棚下
備品で隠れている箇所
ドア / 窓のサン
扇風機（ファン取外して清掃）
椅子キャスター（清掃、ネジ点検）
作業台（汚れ、破れ点検）
配線コード類（汚れ、破損点検）
床の汚れ
玄関自動ドア（拭き）

対象箇所
建物外周雑草処理 ※除草剤散布
棚部屋+周辺（糊汚れ除去、配線の状態確認等）
PC デスク周辺 ※ホコリ除去、配線汚れ
加湿器 ※下部フィルター浸け置き or 新品交換
男女トイレ換気扇・行き届いてない場所
冷蔵庫・電子レンジ・シンク下収納・戸棚
玄関 下駄箱・スリッパ ※拭き・拭き
シャワールーム ※拭き
床 ※コード類固定の養生テープ糊汚れ・貼直し
2階～階段下 ※拭き・拭き
ブラインド ※中性洗剤を薄めて軍手で拭く
屋外窓ガラス ※水洗い・スクレーパー
倉庫 ※棚下、棚天板上、ホコリが溜まる場所
コアラサイン

「清掃（毎月 / 半期）」





グループ	Grカラー	リーダー名	サブリーダー名	メンバー	チーム① 資材置き場/2F階段下	チーム② 検査室	チーム③ 倉庫	グループ年間 活動指標	整理整頓の定着！
F									

効果・写真等

before

製品用の梱包材置場



写真  
A



写真  
B

after

棚を増やして収納面積 UP  
資材・消耗品等の置場に変更



No.3 チーム別活動 チーム① 資材置場

「棚の移動・整理」

グループ	Grカラー	リーダー名	サブリーダー名	メンバー	チーム① 資材置き場/2F階段下	グループ年間 活動指標	整理整頓の定着！
F				チーム② 検査室			
				チーム③ 倉庫			

効果・写真等

No.4 チーム別活動 チーム① 階段下

「整理」

before

無造作に置いてあり荷崩れしている

写真  
C



ずっと残っていた残材が管理できていない状態

写真  
D



after

整理して必要なものだけに厳選



事務系消耗品の在庫保管場所として使用





グループ	Grカラー	リーダー名	サブリーダー名	メンバー	チーム① チーム② チーム③	資材置き場/2F階段下 検査室 倉庫	グループ年間 活動指標	整理整頓の定着！
F								

効果・写真等

No.5  
チーム別活動  
チーム②  
検査室

「整理」

before

あらゆる物が多く管理しきれていない

写真  
A



危険物の整理

写真  
B



after

整理で不要品を処分しスペースを確保



必需品



不要品



グループ	Grカラー	リーダー名	サブリーダー名	メンバー	チーム① 資材置き場/2F階段下	チーム② 検査室	チーム③ 倉庫	グループ年間 活動指標	整理整頓の定着！
F									

効果・写真等

No.6 チーム別活動 チーム② 検査室

「整理後の廃棄品」



グループ	Grカラー	リーダー名	サブリーダー名	メンバー	作業内容	グループ年間活動指標	整理整頓の定着！
F		121221914	8807797	チーム① チーム② チーム③	資材置き場/2F階段下 検査室 倉庫		
効果・写真等							

No.7 チーム別活動 チーム③ 倉庫

「整理」

before

棚が古いため棚板の調節ができないため  
部材の量に対して無駄な空間が多い

写真  
A



after

整理で不要品を廃棄後  
新しい棚を購入し棚板の数を増やした



写真  
B

狭い  
暗い



広い  
明るい



グループ	Grカラー	リーダー名	サブリーダー名	メンバー	F-A① 資材置き場/2F階段下 F-A② 検査室 F-A③ 倉庫
F					

グループ年間  
活動指標

## 整理整頓の定着！

効果・写真等

before

使っていない物が多い  
作業場までの通路や作業スペースが無い



写真  
**C**

部品棚の置場が作業現場から遠い



写真  
**D**

after

整理で不要品を廃棄  
作業場までの通路と作業エリアを区画



部品棚を現場と隣接する資材置場へ移動



No. 8  
チーム別活動  
チーム③  
倉庫

「整理」

グループ	Grカラー	リーダー名	サブリーダー名	メンバー	チーム①	資材置き場/2F階段下
F					チーム②	検査室
					チーム③	倉庫

グループ年間  
活動指標

## 整理整頓の定着！

効果・写真等

before

通路がない



写真  
**A**

無駄なスペース



写真  
**B**

after

ラインテープで通路を確保



直角に貼り直し角 10cm に修正



No. 9 その他 巡回時注意点の改善

「ラインテープ貼り」

